



## Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de  
Plaza: Subdirección de  
Infraestructura

Fecha Informe: 30/09/2022

Nombre: Erika Amelia Villalobos Camacho Gafete: 6206

No. De Viaje: 14544

Periodo del viaje: 27 al 29 de  
septiembre 2022

Destino: México – Tepic

### Acciones realizadas:

- Revisión del Proyecto Eléctrico con personal especializado en sitio de los trabajos.
- Revisión de las condiciones de avance, verificación de volumetrías, calidad de materiales, y trabajos efectivamente ejecutados y concluidos con respecto a catálogo de conceptos.
- Verificación de soluciones de proyecto en obra.
- Verificación con personal especializado de los generadores y escalatorias correspondientes a la ejecución y al avance actualizado.
- Revisión Administrativa y emisión de minuta de acuerdos con el Superintendente del contratista en sitio.
- Determinación de etapa de pruebas SI-CONTRATISTA-TICS.
- Determinación de fecha de terminación y condiciones de entrega.

### Resultados:

Verificación de los montos ejercidos contra montos contratados.  
Verificación de los alcances de los trabajos efectivamente ejecutados y calidad de materiales.  
Verificación y aprobación de volumetrías adicionales, sin modificación contractual.  
Determinaciones y condiciones de ejecución, horarios y soluciones técnicas.  
Determinación de puesta en marcha y entrega final

### Contribuciones al INFONACOT:

La correcta ejecución de los trabajos permitirá el óptimo funcionamiento de los sistemas tecnológicos mediante los cuales se lleva a cabo el otorgamiento de crédito en la Dirección Estatal, así como sus servicios conexos. Asimismo, se garantiza la seguridad del personal, usuarios y recursos materiales y tecnológicos mediante una red eléctrica confiable que se apega al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de observancia obligatoria.

### Conclusiones:

Con los trabajos contratados y su verificación, se dan por atendidas las diversas incidencias reportadas por la Dirección Estatal de Tepic a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, desde el año 2020, derivado del mal funcionamiento de la red eléctrica en el sitio, que fue actualizada tres años posteriores a su cambio de imagen, misma que de acuerdo a los levantamientos técnicos, fue derivada de un mal uso de las instalaciones (conexión de aparatos electrodomésticos no autorizados) por parte del personal adscrito al sitio.

Atentamente,

**ERIKA AMELIA VILLALOBOS CAMACHO**