

Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Representación Tampico,
Tamps.

Fecha Informe: 22/06/2017

Nombre: Roberto Montoya Pérez Gafete: 6522

Viaje: 8908

Periodo del viaje: 13/06/17-
14/06/17

Destino: Tampico, Tamaulipas.

Acciones realizadas:

Revisión de trabajos e inicio de obra, revisión con Ing. Estructurista para la demolición de muros, revisión de planos para aclarar dudas, entrevista con Propietario para revisión de planos originales, y reunión con Projectista del inmueble.

Resultados:

Se verificaron los muros a demoler con el Projectista y Estructurita, en presencia del arrendador, para que esté al tanto de los trabajos a realizar, y no presenten afectación alguna en el inmueble.


Contribuciones al INFONACOT:

La obra presenta un inicio adecuado de los trabajos, y lo más importante que se culminara la adecuación y nueva imagen de acuerdo a programa establecido.

Conclusiones:

Es importante revisar el avance de obra, para que no se presenten retrasos en el calendario, así mismo la presencia en la sucursal provoca que la contratista lleve a cabo los trabajos como se solicitan en el catalogo de obra, es por ello que se debe mantener una supervisión física frecuentemente.

Atentamente,



Roberto Montoya Pérez